



SUBARU SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| Servicio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|----------|
| Meses/km x 1000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
| CROSSTREK 2.0 | \$3,199 | \$3,199 | \$3,199 | \$4,099 | \$6,099 | \$4,099 | \$7,499 | \$3,199 | \$34,592 |
| FORESTER 2.5 | \$3,199 | \$3,199 | \$3,199 | \$4,199 | \$6,399 | \$4,199 | \$7,499 | \$3,199 | \$35,092 |
| OUTBACK 2.4 TURBO | \$3,299 | \$3,299 | \$3,299 | \$4,199 | \$7,099 | \$4,199 | \$8,099 | \$3,299 | \$36,792 |
| WRX 2.4 TURBO | \$3,299 | \$3,299 | \$3,299 | \$4,299 | \$7,199 | \$4,299 | \$8,099 | \$3,299 | \$37,092 |
| BRZ 2.5 2024 | \$3,299 | \$3,299 | \$3,299 | \$4,299 | \$7,699 | \$4,299 | \$7,299 | \$3,299 | \$36,792 |
| Componentes | Aceite de motor Filtro de aceite Gasket Aditivo PEA | Aceite de motor Filtro de aceite Gasket Aditivo PEA | Aceite de motor Filtro de aceite Gasket Aditivo PEA | Aceite de motor Filtro de aceite Gasket Filtro de A/motor Aditivo PEA | Aceite de motor Filtro de aceite Gasket Filtro de gasolina Aditivo PEA | Aceite de motor Filtro de aceite Gasket Filtro de A/motor Aditivo PEA | Aceite de motor Filtro de aceite Gasket Bujías Aditivo PEA | Aceite de motor Filtro de aceite Gasket Aditivo PEA | |
| Se sugiere cambió según revisión <small>*Preguntar a asesor de servicio por revisión</small> | Rotación de llanta Filtro AC | Rotación de llanta Filtro AC Líquido de frenos | Rotación de llanta Filtro AC | Rotación de llanta Filtro AC Líquido de frenos Aceite transmisión manual | Rotación de llanta Filtro AC Aceite diferencial | Rotación de llanta Filtro AC Líquido de frenos | Rotación de llanta Filtro AC | Rotación de llanta Filtro AC Líquido de frenos Aceite CVT Aceite transmisión manual | |

* Para modelos anteriores a 2013, autos con 6 cilindros y modelos Impreza y Forester XT el costo indicado corresponde al servicio básico y se debe consultar en libreta de mantenimiento de la unidad y agregar las refacciones complementarias según se indique.
 * La inspección de cualquier elemento adicional no incluye el cambio del mismo.
 * Los precios publicados son en moneda nacional e incluyen IVA, pueden variar sin previo aviso y no incluyen el costo de servicios y/o refacciones requeridas en forma adicional.
 * Debido a la alta concentración de azufre y manganeso en el combustible, es necesario usar un limpiador de carbón "PEA CARBON CLEAN" cada 12 000 km para evitar depósitos de carbón en la boquilla de los inyectores